

Prüfbericht 2018 H

nach DIN 1076

Bauwerksname **Parkhaus - Schrangensstraße**
Teilbauwerksname **Parkhaus - Schrangensstraße**
Kreis **Kreis Herzogtum Lauenburg**
Ort **Ratzeburg**
Bauwerksrichtung **von Westen nach Osten**
Bauwerksart **Plattenbrücke**
Tragfähigkeit
Baujahr



Prüfrichtung **von Westen nach Osten**
Prüfer **Dipl.-Ing. Thomas Graß**
Prüfung vom **18.05.2018** bis **18.05.2018**

Zustandsnote: 3,0



Prüfbericht 2018 H

nach DIN 1076

Bauwerksname **Stützwand Nord, B208, Königsdamm**
Teilbauwerksname **Stützwand Nord, B208, Königsdamm**
Kreis **Kreis Herzogtum Lauenburg**
Ort **Ratzeburg**
Bauwerksrichtung **von Westen nach Osten**
Bauwerksart **Lärmschutzwand**
Tragfähigkeit
Baujahr



Prüfrichtung **von Westen nach Osten**
Prüfer **Dipl.-Ing. Thomas Graß**
Prüfung vom **03.05.2018** bis **03.05.2018**

Zustandsnote: 2,0



Prüfbericht 2018 H

nach DIN 1076

Bauwerksname **Fußgängerbrücke Holthude am Wanderweg**
Teilbauwerksname **Fußgängerbrücke Holthude am Wanderweg**
Kreis **Kreis Herzogtum Lauenburg**
Ort **Ratzeburg**
Bauwerksrichtung **von Osten nach Westen**
Bauwerksart **Plattenbalkenbrücke, Trägerrostbrücke**
Tragfähigkeit
Baujahr



Prüfrichtung **von Osten nach Westen**
Prüfer **Dipl.-Ing. Thomas Graß**
Prüfung vom **04.05.2018** bis **04.05.2018**

Zustandsnote: 2,5



Prüfbericht 2018 H

nach DIN 1076

Bauwerksname **Fußgängerbrücke Schwanenteich**
Teilbauwerksname **Fußgängerbrücke Schwanenteich**
Kreis **Kreis Herzogtum Lauenburg**
Ort **Ratzeburg**
Bauwerksrichtung **von Osten nach Westen**
Bauwerksart **Balkenbrücke / Mittelträger / Trapezplatte**
Tragfähigkeit
Baujahr



Prüfrichtung **von Osten nach Westen**
Prüfer **Dipl.-Ing. Thomas Graß**
Prüfung vom **04.05.2018** bis **04.05.2018**

Zustandsnote: 2,0



Prüfbericht 2018 H

nach DIN 1076

Bauwerksname **Kleinbahndamm / KÜchensee**
Teilbauwerksname **Kleinbahndamm / KÜchensee**
Kreis **Kreis Herzogtum Lauenburg**
Ort **Ratzeburg**
Bauwerksrichtung **von Süden nach Norden**
Bauwerksart **Plattenbrücke**
Tragfähigkeit
Baujahr



Prüfrichtung **von Süden nach Norden**
Prüfer **Dipl.-Ing. Thomas Graß**
Prüfung vom **04.05.2018** bis **04.05.2018**

Zustandsnote: 3,0



Prüfbericht 2018 H

nach DIN 1076

Bauwerksname **Seufzer- / Kamelbrücke**
Teilbauwerksname **Seufzer- / Kamelbrücke**
Kreis **Kreis Herzogtum Lauenburg**
Ort **Ratzeburg**
Bauwerksrichtung **von Osten nach Westen**
Bauwerksart **Plattenbalkenbrücke, Trägerrostbrücke**
Tragfähigkeit
Baujahr



Prüfrichtung **von Osten nach Westen**
Prüfer **Dipl.-Ing. Thomas Graß**
Prüfung vom **02.05.2018** bis **02.05.2018**

Zustandsnote: 3,4



Prüfbericht 2018 H

nach DIN 1076

Bauwerksname **Fußgängerbrücke Röpersberg/ehem. Kleinbahnabschnitt**
Teilbauwerksname **Fußgängerbrücke Röpersberg/ehe. Kleinbahnabschnitt**
Kreis **Kreis Herzogtum Lauenburg**
Ort **Ratzeburg**
Bauwerksrichtung **von Westen nach Osten**
Bauwerksart **Gewölbe-/Bogenbrücke ohne Aufbeton**
Tragfähigkeit
Baujahr



Prüfrichtung **von Westen nach Osten**
Prüfer **Dipl.-Ing. Thomas Graß**
Prüfung vom **02.05.2018** bis **02.05.2018**

Zustandsnote: 3,7



Prüfbericht 2018 H

nach DIN 1076

Bauwerksname **Brücke Wanderweg / Kleiner KÜchensee**
Teilbauwerksname **Brücke Wanderweg / Kleiner KÜchensee**
Kreis **Kreis Herzogtum Lauenburg**
Ort **Ratzeburg**
Bauwerksrichtung **von Osten nach Westen**
Bauwerksart **Plattenbalkenbrücke, Trägerrostbrücke**
Tragfähigkeit
Baujahr



Prüfrichtung **von Osten nach Westen**
Prüfer **Dipl.-Ing. Thomas Graß**
Prüfung vom **02.05.2018** bis **02.05.2018**

Zustandsnote: 2,5



Prüfbericht 2018 H

nach DIN 1076

Bauwerksname **Brücke B208, Königsdamm**
Teilbauwerksname **Brücke B208, Königsdamm**
Kreis **Kreis Herzogtum Lauenburg**
Ort **Ratzeburg**
Bauwerksrichtung **von Süden nach Norden**
Bauwerksart **Plattenbrücke**
Tragfähigkeit
Baujahr



Prüfrichtung **von Süden nach Norden**
Prüfer **Dipl.-Ing. Thomas Graß**
Prüfung vom **03.05.2018** bis **03.05.2018**


Zustandsnote: 2,2



Prüfbericht 2018 H

nach DIN 1076

Bauwerksname **Brücke Seestraße**
Teilbauwerksname **Brücke Seestraße**
Kreis **Kreis Herzogtum Lauenburg**
Ort **Ratzeburg**
Bauwerksrichtung **von Süden nach Norden**
Bauwerksart **Plattenbalkenbrücke, Trägerrostbrücke**
Tragfähigkeit
Baujahr



Prüfrichtung **von Süden nach Norden**
Prüfer **Dipl.-Ing. Thomas Graß**
Prüfung vom **03.05.2018** bis **03.05.2018**


Zustandsnote: 2,0



Prüfbericht 2018 H

nach DIN 1076

Bauwerksname **B 208 "Lüneburger Damm" / Verbindungskanal**
Teilbauwerksname
Kreis **Kreis Herzogtum Lauenburg**
Ort **Ratzeburg**
Bauwerksrichtung **von Westen nach Osten**
Bauwerksart **Brücke mit Balken- / Plattenmischsystem**
Tragfähigkeit
Baujahr Überbau **1990** Baujahr Unterbau **1990**



Prüfrichtung **von Westen nach Osten**
Prüfer **Dipl.-Ing. Thomas Graß**
Prüfung vom **18.05.2018** bis **18.05.2018**

Zustandsnote: 2,5