Berichtsvorlage Schulverband Schulverband Ratzeburg 2018 – 2023

Datum: 14.04.2023

SV/BerVoSv/064/2023

Gremium	Datum	Behandlung
Bauausschuss Schulverband	26.04.2023	Ö

Verfasser: Grimm, André

FB/Az: 4/40.2/211.2812.2153.u. 270.....

Bericht der Schulverbandsvorsteherin und der Schulverbandsverwaltung

Zusammenfassung:

Aus aktuellem Anlass ist wie nachstehend zu berichten:

Schulverbandsvorsteher

Verfasser

elektronisch unterschrieben und freigegeben durch:

Stricker, Julia, Bürgermeisterin am 14.04.2023

Colell, Maren am 14.04.2023

Sachverhalt:

Reinigung Riemannhalle:

Die Reinigung von Haftmitteln nach Punktspielbetrieb des RSV – Handball bereitet der beauftragten Reinigungsfirma Bogdol weiterhin Schwierigkeiten.

Es wird nach einem effektiveren Reinigungsmittel im Einklang mit dem Hallenboden für die Entfernung gesucht. Dazu wird ein Termin mit dem zuständigen Fachbereich stattfinden.

Die Reinigung von Haftmitteln kann nicht regelhaft nach Spielbetrieb erfolgen, da die Ruhezeiten des Arbeitszeitgesetzes durch die beauftragte Firma eingehalten werden müssen. Zudem kann das Haftmittel nicht rückstandslos entfernt werden. Dieses führt zu unterschiedlichen Haftungen auf dem Hallenboden, was eine Unfallgefahr sowohl für den Vereinssport als auch für den Schulbetrieb darstellt.

Am Mittwoch, 25.01.2023 sowie am Samstag, 11. Februar 2023 fand eine nicht erlaubte Nutzung von Haftmitteln für ein Handballspiel statt. Dieses hatte zur Folge, dass die Reinigungsfirma ihr Personal nicht entsprechend einplanen und reagieren konnte. Sodass nach dem nicht angemeldeten „Backspiel“ vom Samstag, 11.02.2023 erst am Montagmorgen, den 13. Februar 2023 eine Reinigung durch die Firma Bogdol stattgefunden hat. Der Hallenboden konnte in dieser Zeit nicht für den Schulsport genutzt werden. Es ging eine erhöhte Unfallgefahr durch die Verschmutzung aus. Selbst nach der professionellen Reinigung blieben viele Rückstände des Haftmittels erhalten.

Wie bereits in vorherigen Schulverbandsberichten mitgeteilt wurde, ist die „Backe“ nicht nur auf dem Hallenboden festzustellen. Insbesondere der Tribünenbereich weist mittlerweile unschöne Flecken auf, sodass hier zur Wahrung des Erscheinungsbildes der Riemannhalle

eine neue Beschichtung über eine Fachfirma erfolgen muss. Die Kosten hierfür werden sich voraussichtlich auf ca. 8.000, -- € belaufen.

Erneuerung der Niederspannungshauptverteilung am Grundschulstandort Vorstadt

Durch anhaltende Materiallieferengpässe musste die Umsetzung der Maßnahme mehrfach im Jahr 2022 verschoben werden, sodass nunmehr eine Realisierung in den Sommerferien 2023 erfolgt.

Mitgezeichnet haben: