


Die Betroffene vermochte den gepflasterten Bereich nur unter Mithilfe eines Betreuers zu überqueren, letztenendes rückwärts gezogen



Hier werden die Schwierigkeiten beim
Überqueren sehr deutlich.



Wemmenk-Besucherin beschreibt auch hier ihre Schwierigkeiten bei der Begehung des Kopfsteinpflasters, das nur ruckartig und mit einer Anhebung des Rollators möglich ist.



Blick auf die kopfsteingepflasterte Strecke vor den Ständen mit Blick in Richtung der Straße Demolierung.





lockendes

Plakat!

Aus Richtung der Kreuzung Demolierung / Herrenstraße / Unter den Linden wird der Wochenmarkt fußläufig von Passanten (Radfahrer-Nutzern) erreicht. Die Erschwerisse setzen beim Überqueren der Kopfstein gepflasterten und deutlich unebenen Fläche ein. Eine deutlich leichtere Begehbarkeit wäre durch Aufpflasterung mit offensigen und rutschfesten Klinkern im Bereich von der abgesenkten Bordsteinkante bis anüber den hier sichtbaren Klinkerbereich möglich.





