

Foto-Dokumentation als Anlage zum Schreiben vom 18.11.2020



Kellertür **It5** und Deckenansicht



Außentür **At18**



WC Raum 0.06



Holzfliesen auf Bodenfliesen Raum 0.07



Stillgelegter Schornstein Raum 0.07



WC Raum 0.06



Zählerschrank Raum 0.07



Zählerschrank Raum 0.07



Zählerschrank Raum 0.07



Wasserschaden an der Decke über Umkleide Raum 0.09



Herren-WC Raum 0.11



PVC auf Zementestrich Raum 0.12



Verkaufstresen vor Rolladen Raum 0.16



Decke zum Spitzboden Raum 0.17