



# Prüfbericht 2024 H

nach DIN 1076

Bauwerksname **Fußgängerbrücke Schwanenteich**  
Teilbauwerksname **Fußgängerbrücke Schwanenteich**  
Kreis **Kreis Herzogtum Lauenburg**  
Ort **Ratzeburg**  
Bauwerksrichtung **von Osten nach Westen**  
Bauwerksart **Balkenbrücke / Mittelträger / Trapezplatte**  
Tragfähigkeit  
Baujahr



Prüfrichtung **von Osten nach Westen**  
Prüfer **Dipl.-Ing. (FH) Corinna Hein**  
Prüfung vom **11.07.2024** bis **11.07.2024**


**Zustandsnote: 2,0**



# Prüfbericht 2024 H


nach DIN 1076

Bauwerksname **Kleinbahndamm / Küchensee**  
Teilbauwerksname **Kleinbahndamm / Küchensee**  
Kreis **Kreis Herzogtum Lauenburg**  
Ort **Ratzeburg**  
Bauwerksrichtung **von Süden nach Norden**  
Bauwerksart **Plattenbrücke**  
Tragfähigkeit  
Baujahr



Prüfrichtung **von Süden nach Norden**  
Prüfer **Dipl.-Ing. (FH) Corinna Hein**  
Prüfung vom **11.07.2024** bis **11.07.2024**


**Zustandsnote: 3,9**



# Prüfbericht 2024 H

nach DIN 1076

Bauwerksname **Seufzer- / Kamelbrücke**  
Teilbauwerksname **Seufzer- / Kamelbrücke**  
Kreis **Kreis Herzogtum Lauenburg**  
Ort **Ratzeburg**  
Bauwerksrichtung **von Osten nach Westen**  
Bauwerksart **Plattenbalkenbrücke, Trägerrostbrücke**  
Tragfähigkeit  
Baujahr



Prüfrichtung **von Osten nach Westen**  
Prüfer **Dipl.-Ing. (FH) Corinna Hein**  
Prüfung vom **27.08.2024** bis **27.08.2024**

**Zustandsnote: 4,0**



# Prüfbericht 2024 H

nach DIN 1076

Bauwerksname **Fußgängerbrücke Holthude am Wanderweg**  
Teilbauwerksname **Fußgängerbrücke Holthude am Wanderweg**  
Kreis **Kreis Herzogtum Lauenburg**  
Ort **Ratzeburg**  
Bauwerksrichtung **von Osten nach Westen**  
Bauwerksart **Plattenbalkenbrücke, Trägerrostbrücke**  
Tragfähigkeit  
Baujahr



Prüfrichtung **von Norden nach Süden**  
Prüfer **Dipl.-Ing. (FH) Corinna Hein**  
Prüfung vom **18.07.2024** bis **18.07.2024**

**Zustandsnote: 2,5**



# Prüfbericht 2024 H


nach DIN 1076

Bauwerksname **Brücke Wanderweg / Kleiner Küchensee**  
Teilbauwerksname **Brücke Wanderweg / Kleiner Küchensee**  
Kreis **Kreis Herzogtum Lauenburg**  
Ort **Ratzeburg**  
Bauwerksrichtung **von Osten nach Westen**  
Bauwerksart **Plattenbalkenbrücke, Trägerrostbrücke**  
Tragfähigkeit  
Baujahr



Prüfrichtung **von Osten nach Westen**  
Prüfer **Dipl.-Ing. (FH) Corinna Hein**  
Prüfung vom **18.07.2024** bis **18.07.2024**

**Zustandsnote: 2,2**



# Prüfbericht 2024 H

nach DIN 1076

Bauwerksname **Stützmauer Wedenberg, Haus Nr. 14**  
Teilbauwerksname  
Kreis **Kreis Herzogtum Lauenburg**  
Ort **Ratzeburg**  
Bauwerksrichtung **von Osten nach Westen**  
Bauwerksart **Stützbauwerk als Stützwand**  
Tragfähigkeit  
Baujahr



Prüfrichtung **von Osten nach Westen**  
Prüfer **Dipl.-Ing. (FH) Corinna Hein**  
Prüfung vom **05.06.2024** bis **05.06.2024**

**Zustandsnote: 2,5**



# Prüfbericht 2024 H

nach DIN 1076

Bauwerksname **B 208 "Lüneburger Damm" / Verbindungskanal**  
Teilbauwerksname  
Kreis **Kreis Herzogtum Lauenburg**  
Ort **Ratzeburg**  
Bauwerksrichtung **von Westen nach Osten**  
Bauwerksart **Brücke mit Balken- / Plattenmischsystem**  
Tragfähigkeit  
Baujahr



Prüfrichtung **von Westen nach Osten**  
Prüfer **Dipl.-Ing. (FH) Corinna Hein**  
Prüfung vom **05.06.2024** bis **05.06.2024**

**Zustandsnote: 2,5**



# Prüfbericht 2024 H

nach DIN 1076

Bauwerksname **Parkhaus - Schrangensstraße**  
Teilbauwerksname **Parkhaus - Schrangensstraße**  
Kreis **Kreis Herzogtum Lauenburg**  
Ort **Ratzeburg**  
Bauwerksrichtung **von Westen nach Osten**  
Bauwerksart **Plattenbrücke**  
Tragfähigkeit  
Baujahr



Prüfrichtung **von Westen nach Osten**  
Prüfer **Dipl.-Ing. (FH) Corinna Hein**  
Prüfung vom **05.06.2024** bis **05.06.2024**

**Zustandsnote: 3,0**



Ratzeburg, Stadt

Kiwa GmbH

Teil-BW RZ 140 1

Straße

Bw-Amt

AM/SM

# Prüfbericht 2024 H

nach DIN 1076

Bauwerksname **LSW Röpersberg, Ratzeburg**

Teilbauwerksname **Lärmschutzwand Teil 1**

Kreis **Kreis Herzogtum Lauenburg**

Ort **Ratzeburg**

Bauwerksrichtung **Süden nach Norden**

Bauwerksart **Lärmschutzwand**

Tragfähigkeit

Baujahr



Prüfrichtung **Süden nach Norden**

Prüfer **Dipl.-Ing. (FH) Corinna Hein**

Prüfung vom **18.07.2024** bis **18.07.2024**

**Zustandsnote: 2,5**



# Prüfbericht 2024 H

nach DIN 1076

Bauwerksname **LSW Röpersberg, Ratzeburg**  
Teilbauwerksname **Lärmschutzwand Teil 2**  
Kreis **Kreis Herzogtum Lauenburg**  
Ort **Ratzeburg**  
Bauwerksrichtung **Süden nach Norden**  
Bauwerksart **Lärmschutzwand**  
Tragfähigkeit  
Baujahr **2000**



Prüfrichtung **Süden nach Norden**  
Prüfer **Dipl.-Ing. (FH) Corinna Hein**  
Prüfung vom **18.07.2024** bis **18.07.2024**

**Zustandsnote: 2,0**



# Prüfbericht 2024 H

nach DIN 1076

Bauwerksname **Brücke Am Mühlengraben**  
Teilbauwerksname **Brücke Am Mühlengraben**  
Kreis **Kreis Herzogtum Lauenburg**  
Ort **Ratzeburg**  
Bauwerksrichtung **von Norden nach Süden**  
Bauwerksart **Plattenbrücke**  
Tragfähigkeit  
Baujahr



Prüfrichtung **von Norden nach Süden**  
Prüfer **Dipl.-Ing. (FH) Corinna Hein**  
Prüfung vom **18.07.2024** bis **18.07.2024**

**Zustandsnote: 3,4**



# Prüfbericht 2024 H


nach DIN 1076

Bauwerksname **Brücke B208, Königsdamm**  
Teilbauwerksname **Brücke B208, Königsdamm**  
Kreis **Kreis Herzogtum Lauenburg**  
Ort **Ratzeburg**  
Bauwerksrichtung **von Süden nach Norden**  
Bauwerksart **Plattenbrücke**  
Tragfähigkeit  
Baujahr



Prüfrichtung **von Süden nach Norden**  
Prüfer **Dipl.-Ing. (FH) Corinna Hein**  
Prüfung vom **11.07.2024** bis **11.07.2024**

**Zustandsnote: 2,0**



# Prüfbericht 2024 H


nach DIN 1076

Bauwerksname **Brücke Seestraße**  
Teilbauwerksname **Brücke Seestraße**  
Kreis **Kreis Herzogtum Lauenburg**  
Ort **Ratzeburg**  
Bauwerksrichtung **von Süden nach Norden**  
Bauwerksart **Plattenbalkenbrücke, Trägerrostbrücke**  
Tragfähigkeit  
Baujahr



Prüfrichtung **von Süden nach Norden**  
Prüfer **Dipl.-Ing. (FH) Corinna Hein**  
Prüfung vom **11.07.2024** bis **11.07.2024**

**Zustandsnote: 2,2**



# Prüfbericht 2024 H

nach DIN 1076

Bauwerksname **Stützwand Nord, B208, Königsdamm**  
Teilbauwerksname **Stützwand Nord, B208, Königsdamm**  
Kreis **Kreis Herzogtum Lauenburg**  
Ort **Ratzeburg**  
Bauwerksrichtung **von Westen nach Osten**  
Bauwerksart **Lärmschutzwand**  
Tragfähigkeit  
Baujahr



Prüfrichtung **von Westen nach Osten**  
Prüfer **Dipl.-Ing. (FH) Corinna Hein**  
Prüfung vom **27.08.2024** bis **27.08.2024**

**Zustandsnote: 2,0**